



**Ingenieurbüro  
Gostner & Aigner**

Lagerhausstraße 47  
A-5071 Wals-Siezenheim  
Tel: +43-0662/852690  
Fax: +43-0662/852690-30  
office@geowasser.at  
[www.geowasser.at](http://www.geowasser.at)

Amt der Salzburger Landesregierung  
Fachabteilung Wasserwirtschaft  
zHd. Hr. DI Thomas Prodinger  
Michael-Pacher-Straße 36  
5020 Salzburg

Wals, 10. April 2013

**Betrifft: Gefahrenzonenplanung Lungau 2008, Gemeinde St. Michael  
Revision 1; Juni 2012**

Errichtung HWS-Damm linksufriges Vorland zw. Mur-km 433,30 und 433,40;  
HWS-Damm linksufrig zw. Mur-km 432,45 und 432,79; HWS-Damm rechtsufrig  
zw. Mur-km 432,52 und 432,55; Aufweitung zw. Mur-km 430,59 und 430,95

### **Revision der GZP in St. Michael**

In der Gemeinde St. Michael wurden die oben beschriebenen HWS-Maßnahmen und Aufweitung an der Mur in den Jahren 2011 und 2012 ausgeführt. Durch diese Baumaßnahmen ergeben sich Änderungen der Gefahrenzonen. Entsprechend der Vorgaben der Richtlinie zur Gefahrenzonenausweisung für die Bundeswasserbauverwaltung (Fassung 2006) werden Revisionspläne erstellt.

Die linksufrigen Überflutungen im Bereich des Ortsteiles Höf werden durch den HWS-Damm unterbunden. Weiters werden im Bereich des Ortsteiles Glashütte die rechts- und linksufrigen Überflutungen durch HWS-Dämme unterbunden. Somit werden in diesen Bereichen keine gelben Zonen mehr ausgewiesen. Die Restrisikobereiche bleiben linksufrig im Wesentlichen analog der Erstfassung vom Oktober 2008 erhalten. Der rechtsufrige Restrisikobereich im Ortsteil Glashütte scheidet aufgrund der HWS-Maßnahmen aus.

Mit freundlichen Grüßen,

DI Ernst Aigner