



LEGENDE

Wassertiefen HW_{30} Istzustand

- > 3.50 m
- 3.00 bis 3.50 m
- 2.50 bis 3.00 m
- 2.00 bis 2.50 m
- 1.50 bis 2.00 m
- 1.25 bis 1.50 m
- 1.00 bis 1.25 m
- 0.75 bis 1.00 m
- 0.50 bis 0.75 m
- 0.25 bis 0.50 m
- 0.10 bis 0.25m
- 0.01 bis 0.10 m

Wassertiefen bzw. Wasserspiegel HW30

- Brücken und Durchlässe
- 299 km 429.431 Querprofil
- Flussachse
- gefährdete Objekte
- KG Grenze
- Gemeindegrenze
- Zuflüsse
- Pegel

GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPTE
MUR, TAURACH - LONKA
GEMEINDE TAMSWEG
Istzustand

WASSERTIEFEN HW_{30} instationär

Mur km 410.91 - 415.02

M 1:5000

Planungsgemeinschaft hydroconsult - dlp - freiland

ezb Büros - Vermessung Schmid

Projektleitung, Hydraulik:

hydroconsult GmbH

Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Dr. techn. Bernhard SACKL
A-8045 Graz, St. Veiter Straße 11a
Tel.: 0316/694777-0
email: office@hydroconsult.net

Nov. 2007	GZ: 070703	bearb.: Savora	gepr.: Sackl

Lebensministerium.at

BUNDES-WASSERBAU VERWALTUNG

Land Salzburg

Für unser Land!

Einlage: 3.2

Ausfertigung

A B C
D E