LEGENDE

Wassertiefen HQ_{30} Istzustand Klarwasser

- >3.00
- 2.00–3.00m
- 1.50–2.00m
- 1.00–1.50m
- 0.80–1.00m
- 0.60–0.80m
- 0.40–0.60m
- 0.20–0.40m
- 0.01–0.20m
- 420.00 Wassertiefen bzw. Wasserspiegel
- Brücken und Durchlässe
- 295 km 4.29.135 Querprofil
- Flussachse
- gefährdete Objekte
- KG Grenze
- Gemeindegrenze
- Zuflüsse
- Pegel

WASSERTIEFEN HQ_{30}, instationär

Taurach km 2.600 - 4.944

M 1:2500

hydroconsult GmbH
Ziviltechnikerbüro für Kulturtechnik
und Wasserwirtschaft
Lindi-Strasse 30 Haus Nr. 30, 5400 Hallein
Tel.: 0 62 45/80 77-0
e-mail: office@hydroconsult.net
www.hydroconsult.net

April 2016	GZ: 141011	bearb.: KA	gepr.: GM

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT

BUNDES-WASSERBAU VERWALTUNG

LAND SALZBURG

Einlage: 3.1

Ausfertigung: A B C D E