

Amt der Salzburger Landesregierung
Fachabteilung 6/6
z. H. Herrn DI Thomas Prodingner
Michael-Pacher-Straße 36
5020 Salzburg

Graz, am 6.10.2009
SV, GZ 070703

**Betrifft: Gefahrenzonenplanung Lungau 2008; Gemeinde Mauterndorf
Revision 1; Juli 2009
Errichtung von einem HWS-Damm zw. Taurach km 12.2 und 12.37**

Revision der GZP in Mauterndorf

In der Gemeinde Mauterndorf wurde zwischen Taurach km 12.2 und 12.37 linksufrig ein Hochwasserschutzdamm errichtet. Durch diese Baumaßnahme ergibt sich eine Änderung der Gefahrenzonen. Entsprechend der Vorgaben der Richtlinie zur Gefahrenzonenausweisung für die Bundeswasserbauverwaltung (Fassung 2006) werden Revisionspläne erstellt.

Die linksufrigen Überflutungen im Bereich des Gehöfts Wasenmeister werden durch den HWS-Damm unterbunden. Somit wird in diesem Bereich keine gelbe Zone mehr ausgewiesen. Die Bach nahen Grundstücksteile bleiben trotz Damm weiterhin in der roten Zone, da vereinbarungsgemäß ein 10 m Streifen entlang des Gewässers als rote Zone ausgewiesen ist. Die Restrisikobereiche bleiben analog der Erstfassung vom Oktober 2008 erhalten.

Die Ausuferung flussauf des Dammes bei km 12.46 bleibt erhalten. Es kommt zu einem Abfluss Richtung Grundstück 1690 (Graben) und von dort zurück in die Taurach.

Graz, 6.10.2009



Dr. B.J. Sackl

Sachbearbeiterin:
DI Ulrike Savora