



LEGENDE

- Wassertiefen HW₃₀ Istzustand
- > 3,50 m
 - 3,00 bis 3,50 m
 - 2,50 bis 3,00 m
 - 2,00 bis 2,50 m
 - 1,50 bis 2,00 m
 - 1,25 bis 1,50 m
 - 1,00 bis 1,25 m
 - 0,75 bis 1,00 m
 - 0,50 bis 0,75 m
 - 0,25 bis 0,50 m
 - 0,10 bis 0,25 m
 - 0,01 bis 0,10 m
- Brücken und Durchlässe
 - 299 km 429/431 Querprofil
 - Flussachse
 - gefährdete Objekte
 - KG Grenze
 - Gemeindegrenze
 - Zuflüsse
 - Pegel
- Wassertiefen bzw. Wasserspiegel HW₃₀



GEMEINDE MARIAPFARR
Istzustand

WSSERTIEFEN HW₃₀ Instationär
Taurach km 6.24 - 10.74; Lonka km 0.00 - 6.10
M 1:5000

Planungsgemeinschaft hydroconsult - dlp - freiland ezb Büros - Vermessung Schmid

hydroconsult GmbH Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dr. techn. Raimund SACKL
Ingenieurbüro für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft A-4040 Graz, St. Veiter Straße 11a
Tel.: 0316864777-0 email: office@hydroconsult.net

Nov. 2007 GZ: 070703 bearb.: Savora gepr.: Sackl

BUNDES-WASSERBAU VERWALTUNG **Land Salzburg**

Einlage: 3 Ausfertigung A B C D E