

**LISTE DER IN SALZBURG NACH HBV 2009
BESTELLTEN INSPEKTIONSSTELLE**

Stand 09.12.2024

Name	Adresse	bestellt für Hebeanlagen- gruppe	Rechtsgrundlagen
Baumgartner Reinhold, Ing.	Simling 32 5121 Ostermiething	1, 2, 3	§ 25 HBV 2009
Brunmüller Friedrich, Ing. Mag.	c/o IBBF – Ingenieurbüro für technische Sicherheit Brückengasse 2 2284 Untersiebenbrunn	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien
Eglseer Robert, Dipl.Ing.	Quellenstraße 8 4432 Ernsthofen	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 3.10.2013
Eibel Michael, Ing. MSc	Schimannstraße 4 3104 St. Pölten- Harland	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid der Landeshauptfrau von Niederösterreich vom 02.11.2018
Fankhauser Lukas, Ing., B. Eng.	Hochsteg 590/1 6292 Finkenberg	1,2,3,4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Vorarlberg vom 27.07.2021
Fellner , Peter, Dipl.-Ing. (FH)	c/o Bösmüller Ziviltechniker GmbH Rudolfsplatz 6/4, 1010 Wien	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2015 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 29.11.2018
Gärtner , Matthias- Clemens, Ing.	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Franz-Grill-Straße 1 Arsenal, Objekt 207 1030 Wien	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des LH von Wien vom 24.3.2021
Gärtner Thomas, Ing. Mag. (FH)	Handelskai 92 Rivergate 1, 3.OG/Top E 1200 Wien	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheide des Landeshauptmannes von Wien vom 30.10.2013 (1), 26.8.2019 (2), 9.8.2018 (3), 30.10.2019 (4)
Glaser Stefan, Dipl.Ing.	Traunuferstraße 5 4600 Wels	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 13.7.2015
Gössel Christian, Dipl.Ing.	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Franz-Grill-Straße 1 Arsenal, Objekt 207 1030 Wien	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol vom 03.04.2020

Gößweiner Walter, Dipl.Ing.	Pretulstraße 34 8665 Langenwang	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes der Steiermark vom 15.05.2018
Hamidovic Belmir, Dipl.Ing. (FH)	FI – Technisches Büro für Aufzugstechnik e.U. Karmarschgasse 48/1 1100 Wien	1,2,3,4	§ 15 HBV 2009
HERMANN Lukas, Ing.	TÜV Austria Platz 1 2345 Brunn am Gebirge	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2015 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 29.11.2018
Himmelbauer Rene, Ing.	Glatz Technik Planungs- u. Überprüfungs GmbH Gewerbepark 2 4111 Walding	1, 2, 3	§ 15 HBV 2014 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 25.11.2024
Höbbling Günter, Ing. Mag.	Holznerweg 18 5082 Grödig	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 26.02.2020
Höbbling Michael, Dipl.Ing.	Holznerweg 18 5082 Grödig	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 03.09.2024
Jauschowitz Peter, Dipl. Ing.	Wiener Straße 22 7423 Pinkafeld	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Burgenland vom 04.09.2019
Kahn Obeid, B.Eng.	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Franz-Grill-Straße 1 Arsenal, Objekt 207 A-1030 Wien	1, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des LH von Wien vom 10.11.2021
Kapeller Gerald, Dipl.Ing.	Alte Linzerstraße 22 4209 Engerwitzdorf	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des LH von Oberösterreich vom 24.04.2016
Karall Herwig, Ing.	Skoff Prüftechnik GmbH Kindergartenstraße 10 2493 Lichtenwörth	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 16.02.2018
Karasek Robert, Ing.	FIA Freie Ingenieure Aufzugsprüfung GmbH Nordbahnanlage 4/3 1210 Wien	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 26.03.2021
Kellner Johanna, Dipl.Ing. (FH)	Ursprungweg 73 8045 Graz	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes der Steiermark vom 26.11.2015

Kimpflinger Herbert, Ing.	Brauhausgasse 4 4910 Ried	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 15.1.2015
Kögl Horst, Ing.	Kögl GmbH Technologiezentrum Marktstraße 3 7000 Eisenstadt	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid vom Landeshauptmann von Wien vom 04.03.2019
Kögl Werner, Ing.	Ing. Werner Kögl Prof.Franz Erntl Siedlg.15 2491 Neufeld	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid vom Landeshauptmann von Wien vom 16.04.2018
Krenn Erich, Ing.	Pörlinghofsiedlung 16 9311 Kraig	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Kärnten vom 22.03.2021
Kurzweil Helmut, Ing.	Blaasgasse 7/1 3052 Innermanzing	1	§ 25 HBV 2009
Langer Gerald, Dipl.Ing.	Weichstetten West 8 4502 St. Marien	1, 3, 4	§ 25 HBV 2009
Lessiak Markus, Ing.	Grafenbach 68 9103 Diex	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Kärnten vom 11.07.2018
Löhr Mark, Dipl.Ing.	c/o WPK Austria GmbH, Salzachstraße 9, 5710 Kaprun	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 31.10.2017
Moser René, Ing.	Salzburger Straße 644 5084 Großgmain	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid der Landeshauptfrau von Salzburg vom 5.2.2013
Mösl Peter, Dipl.Ing.	Rechte Glanzeile 26 5020 Salzburg	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 12.1.2015
Nowak Thomas, Ing.	Firma nowakplan gmbh 3721 Oberdürbach 30	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 15.3.2015
Obermüller Kurt, Dipl.Ing.	Grünauerstraße 17 4020 Linz	1, 2, 3, 4	§ 25 HBV 2009
Obexer Stephan, Ing. P.I. c/o WPK Austria GmbH	Salzachstraße 9 5710 Kaprun	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 12.03.2020
Offner Wilfried, Ing.	Am Platz 9071 Köttmannsdorf	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol vom 10.5.2012

Öhlschuster Thomas, Ing.	Sportplatzstraße 2 4680 Haag am Hausruck	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 7.12.2012
Penninger Johann, Ing.	TÜV Austria GmbH TÜV Austria – Platz 1 2345 Brunn a. Gebirge	1, 2, 3, 4	§ 25 HBV 2009 bzw. § 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshaupt- mannes von Ober- österreich vom 20.9.2011
Pevetz Dietmar, Dipl.Ing.	Schoarerbergstraße 34 5302 Henndorf	1	§ 25 HBV 2009
Pietsch Andreas Hermann, Dipl. Ing.	Kapuzinerberg 13 4910 Ried/Innkreis	1, 2, 3	§ 25 HBV 2009
Pomwenger , Markus, Dipl.Ing.	TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH Arsenal, Objekt 207 1030 Wien	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 30.07.2021
Ramprecht , Florian, Ing.	Siebenaich 9 9300 St. Veit an der Glan	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Kärnten vom 18.02.2019
Rembt Oliver, Dipl.Ing. (FH)	Dipl.Ing. Pietsch & Ing. Dr. Weindorfer Prüfgesellschaft m.b.H. Herr Dipl.Ing. (FH) Oliver Rembt Brauhausgasse 4 4910 Ried	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 16.8.2010 und vom 2.10.2013
Riedmüller Alexander, Ing.	Paukhofstraße 27 3032 Eichgraben	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid der Wiener Landesregierung vom 16.7. 2008
Riegler Bernhard, Dipl.Ing.	Reinthalweg 15 4040 Gramastetten	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 13.01.2010
Schabkar Franz, Dipl.- Ing. Dr.	Ingenieurbüro für Maschinenbau Messendorfberg 21a 8042 Graz	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 8.4.2013
Schönherr Daniel, Ing.	Roseggerstraße 27 6020 Innsbruck	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 18.01.2024
Schrei Thomas, Ing.	Schrei Prüftechnik e.U. Mallitschweg 7 8042 Graz	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 7.2.2022
Sedlmayr Georg, Dipl.Ing.	Dr. Hans Gollner Straße 5 6112 Wattens	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Vorarlberg vom 26.3.2010

Senigl-Wegscheider, Christoph, Ing.	c/o Bösmüller Prüfgesellschaft mbH Rudolfsplatz 6/4, 1010 Wien	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 29.11.2018
Skoff, Manfred, Ing.Mag.	Kindergartenstraße 10 2493 Lichtenwörth	1, 3	§ 15 Abs 1 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 01.07.2024
Skoff Robert, Ing. Mag. (FH)	Kindergartenstraße 10 2493 Lichtenwörth	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Burgenland vom 16.04.2018
Süß, Lukas	TÜV Austria GmbH TÜV Austria – Platz 1 2345 Brunn a. Gebirge	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 29.11.2018
Surger Robert, Dipl.-Ing.	Eugen-Müller-Str. 93/29 5020 Salzburg	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 27.11.2018
Tiedl, Christian, Ing.	Grenzgasse 23 7072 Mörbisch/See	1,2,3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Burgenland vom 08.05.2015
Tischler Ernst, Ing.	Birkenstraße 2 5020 Salzburg	1, 2, 3	§ 25 HBV 2009
TÜV Austria GmbH	TÜV Austria Platz 1 2345 Brunn a. Gebirge	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 16.12.2009
Wallner Andreas, Ing.	Skoff Prüftechnik Kindergartenstraße 10 2493 Lichtenwörth	1, 2	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Wien vom 13.04.2017
Wallner Armin, Dipl.Ing.	Pezoltgasse 39 5020 Salzburg	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 28.08.2024
Wallner Hermann, Dipl.Ing.	Johannes-Filzer-Str. 6 5020 Salzburg	1, 3	§ 25 HBV 2009
Wallner Johann, Ing.	c/o WPK Austria GmbH Salzachstraße 9, 5710 Kaprun	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 31.10.2017
Weindorfer Andre, Ing. Mag. Dr.	Brauhausgasse 4 4910 Ried i.l.	1, 2, 3, 4	§ 25 HBV 2009 bzw. § 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 6.9.2011
Widauer Peter, Dipl.Ing.	Griesbachwinkl 13 5761 Maria Alm	1, 2, 3	§ 25 HBV 2009

WPK Austria GmbH	Salzachstraße 9 5710 Kaprun	1, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Salzburg vom 11.07.2018
Zeilbauer Heimo, Ing. Dipl.- Wirtschaftsing. (FH)	Hochfeldsiedlung 452 8950 Stainach	1, 2, 3	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Oberösterreich vom 21.6.2010
Zeitlinger Otmar, Dipl.Ing.	Regerstraße 25 4020 Linz	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landes- hauptmannes von Oberösterreich vom 8.3.2002
Zirnwald Günter, Ing.	Rebstockgasse 25/11 2440 Gramatneusiedl	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Burgenland vom 22.1.2016
ZT Wunderer GmbH	Hornweg 31 6370 Kitzbühel	1, 2, 3, 4	§ 15 HBV 2009 Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol vom 30.7.2009